# Dürkopp Diana

## Restaurierung Dämpfer & Federbein
## Vorder- & Hinterachse

Inkl. Anfertigung vollständig neuer 2-Rohr- Dämpfereinsätze und
Dämpferabstimmung für Diana Hebelübersetzung Rad / Dämpfer

## Original Optik bleibt erhalten

**OldtimerKlassik Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl Hauptstr. 18 B 58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de www.oldtimerklassik.de

# Dürkopp Diana

## Dämpfer & Federbein einbaufertig montiert und geprüft



**OldtimerKlassik Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl Hauptstr. 18 B 58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de www.oldtimerklassik.de

# Dürkopp Diana

**Anlieferzustand**

# Warnung !

## Nachfolgende Bilder können Ihr Wohlbefinden stören … ☺

**OldtimerKlassik Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl Hauptstr. 18 B 58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de www.oldtimerklassik.de

# Dürkopp Diana

## Anlieferzustand





**OldtimerKlassik Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl Hauptstr. 18 B 58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de www.oldtimerklassik.de

# Dürkopp Diana


## Anlieferzustand



**OldtimerKlassik Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl Hauptstr. 18 B 58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de www.oldtimerklassik.de

# Dürkopp Diana


## Anlieferzustand



**OldtimerKlassik Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl Hauptstr. 18 B 58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de www.oldtimerklassik.de

# Dürkopp Diana

## Anlieferzustand



**OldtimerKlassik Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl Hauptstr. 18 B 58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de www.oldtimerklassik.de

# Dürkopp Diana


## Anlieferzustand



**OldtimerKlassik Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl Hauptstr. 18 B 58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de www.oldtimerklassik.de

# Dürkopp Diana

## Sämtliche Einzelteile instandgesetzt oder neu angefertigt




Vollständig neu konstruiertes
u. angefertigtes
2-Rohrdämpfersystem
neue Kolbenstange
neuer Arbeitskolben
neues Bodenventil
neues Verschlußpaket
neues Innenrohr
neue Gummis f. Augen
etc.

**OldtimerKlassik Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl Hauptstr. 18 B 58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de www.oldtimerklassik.de

# Dürkopp Diana

**Sämtliche Einzelteile instandgesetzt oder neu angefertigt**



Vollständig neu konstruiertes
u. angefertigtes
2-Rohrdämpfersystem
neue Kolbenstange
neuer Arbeitskolben
neues Bodenventil
neues Verschlußpaket
neues Innenrohr
neue Gummis f. Augen
etc.

Hier original Außenteile noch
im Rohbau

**OldtimerKlassik Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl Hauptstr. 18 B 58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de www.oldtimerklassik.de

# Gute Fahrt !

## Mit OldtimerKlassik

**OldtimerKlassik  Fahrwerktechnik**
Dipl.-Ing. & M.Sc. Oliver Kahl  Hauptstr. 18 B  58300 Wetter 02335-975697 info@oldtimerklassik.de  www.oldtimerklassik.de